### 「新電気 6 月号\_過渡現象波形作図.BAS」の使用方法

新電気 2016 年 6 月号に掲載の記事「試してナットク電気の現象・過渡現象 その 1」で紹介した「新電気 6 月号\_過渡現象波形作図.BAS」の使用方法について紹介します(なお、使用しているパソコンの OS は Windows10 です)。

動作環境としてパソコンに「(仮称) 十進 BASIC」がインストール済みでなければなりません。「(仮称) 十進 BASIC」をインストールしていない場合は、「(仮称) 十進 BASIC のインストール方法」をご参照のうえ、インストールを済ませてください。

### ・「新電気 6 月号\_過渡現象波形作図.BAS」の使用方法

「sind201606.zip」を解凍すると、ファイル「新電気 6 月号\_過渡現象波形作図.BAS」が作成されます。「新電気 6 月号\_過渡現象波形作図.BAS」をダブルクリックしてください。




図1 「新電気6月号\_過渡現象波形作図.BAS」ファイル

「(仮称)十進 BASIC」が起動し、図2の画面が表示されます。赤枠で囲った Run ボタントをクリックしてください。




図 2 「新電気 6 月号\_過渡現象波形作図.BAS」プログラム画面

プログラムが実行され、図3のような波形が表示されます。また、作図結果が図4のように表示されます (図4の画面は図3の画面の裏に表示されます)。




図3 過渡現象の電圧・電流波形




図 4 作図結果

# 条件の設定

プログラムの数値を変更することで、さまざまな条件の電気力線、等電位線を作図する ことができます。条件は図5の赤枠の**数値**で設定します。




図 5 条件設定

#### プログラムコードの意味

# · LET Vm=□

印加する電圧の最大値を設定します。単位は [V] です。

#### · LET Hz=□

印加する電圧の周波数を設定します。単位は [Hz] です。 なお、直流の場合は0に設定します。

#### ·LET isodo=□

印加する電圧が交流の場合の投入位相角を設定します。

- ・プラス値は進み、マイナス値は遅れになります。
- 直流の場合は0に設定します。

#### · LET R=□

回路の抵抗値を設定します。単位は  $[\Omega]$  です。 抵抗値がない場合は 0 に設定します。

#### LET L=□

回路のインダクタンス値を設定します。単位は [H] です。 インダクタンス値がない場合は 0 に設定します。

#### · LET C=□

回路の静電容量値を設定します。単位は [F] です。 静電容量がない場合は0に設定します。

### • LET i0=□

電流 / の初期値を設定します。単位は [A] です。

# · LET vc0=□

コンデンサ $\mathcal{C}$ の端子電圧 $\mathcal{C}$ の初期値を設定します。単位は[V]です。 静電容量がない場合は0に設定します。

#### ·LET vbai=□

電圧波形の描画倍率を設定します。

#### ·LET ibai=□


電流波形の描画倍率を設定します。

#### 例えば、

電圧  $V_m$ : 直流 10V、抵抗 R=2 [ $\Omega$ ]、インダクタンス L=10 [mH] とする場合、

- ・電圧  $V_m=10$  [V] なので、**LET Vm=10**
- ・直流なので、電源の周波数は 0 であるから、**LET Hz=0**
- ・抵抗R=2 「 $\Omega$  」なので、**LET Rc=2**
- ・インダクタンスL=10 [mH] なので、**LET L=10E-3**
- ・電流波形を見やすくするため電流倍率を1倍に変更します。LET ibai=1/1

上記のように設定し、Runボタン をクリックすると、図8が作図され、図9が表示されます。







図 9

# 作図の中断

作図を中断する場合は をクリックします。



すると、図 11 の画面が表示されるので、中止をクリックします。その後、プログラム画面に戻ってください。中断した作図のウィンドウは閉じて構いません。




図 11

# エラーについて

プログラムに誤りがあると、エラーメッセージや debug 画面が表示されます。図 12 の Debug 画面が表示された場合は、「中止」をクリックしてプログラム画面に戻り、入力値を 適切な値に修正してください。

また、作図が終わらない場合は前述の「作図の中断」を実行してください。



Debug 画面が表示された場合は中止をクリックします。その後、プログラム画面に戻ってください。中断した作図のウィンドウは閉じて構いません。





図 13


### 全角スペースが入力されている場合

プログラム画面に全角スペースが入力されている場合、図 14 の画面が表示されます。「はい」をクリックするとプログラムが修正され、作図が開始されます。




# 全角文字が入力されている場合

プログラム画面に全角文字が入力されている場合(ここでは、 s p と入力)、図 15 の画面が表示され、図 16 のように全角文字が入力されている箇所が黒く表示されます。図 15 において  $\lceil OK 
floor$  をクリックし、図 16 で指摘されている箇所の入力値を修正してください。



ください。

図 15 全角文字が入力されていた場合の表示画面



### プログラムを書き換えてしまい、プログラムが実行されなくなった場合




図 17 プログラムの終了



図 18 保存の確認メッセージ

「いいえ」をクリックし てください。

「新電気 6 月号\_過渡現象波形作図.BAS」をダブルクリックし、プログラムを起動し、実行マーク をクリックしてください。図 3 の磁力線が作図されれば、プログラムは初期 設定に修正されていることが確認できます。




図3 過渡現象の電圧・電流波形 再掲

プログラムが実行されない場合、または、異なる図形が作図される場合は、「新電気 6 月号\_過渡現象波形作図.BAS」を削除してください。再度、「sind201606.zip」を解凍し「新電気 6 月号\_過渡現象波形作図.BAS」を作成し直してください。

# 図の保存

作図した図は保存することができます。図が描かれている画面を選択し、「ファイル(F)」をクリックしてください。図 19 のようにメニューが表示されます。「名前をつけて保存(A)」をクリックしてください。




図 19 図の保存

図 20 の画面が表示されます。「保存」をクリックすると、図が保存されます。



図 20 保存画面