

「これだけマスター ビル管理試験」正誤表（第1版第2刷用）

頁	当該箇所	誤	正
43	下から13～14行目	…開始後6か月を経過した日から2か月の…	…開始後3か月を経過した日から5月の…
70	下から5～6行目	…寒さを感じやすい.	…寒さに対する感受性が低下している.
125	上から5行目	12kg/m ³	1.2kg/m ³
127	問題1の解説(2)	…レイノルズ数の影響は受けない.	レイノルズ数に反比例する.
	問題1の解説(4)	…レイノルズ数に比例する.	レイノルズ数の影響は受けない.
161	表3・14のデパート(1階)と天井高(5m)の交わる箇所	9.4	8.4
183	問題3の解答	(1)	(2)
	問題4の解答	(2)	(1)
223	4章扉の上から2行目	(満点数20点)…	(満点数15点)…
246	問題3の選択肢(1)	,…壁筋を腹筋配置…	,…壁筋を複筋配置…
271	表4・13の「種類」最下段	エレベーター	エスカレーター
272	問題2(2)および解説	VAN ユニット	VAV ユニット
302	問題17	【※p.301の問題15と同内容のため、削除】	
330	マスターpoint 2行目	$W = \frac{Q}{60} \times \Delta t$	$W = \frac{0.00143 \times Q}{\Delta t}$
	マスターpoint 4行目	(給湯間温度－返湯管温度) [°C] (10°C…)	(給湯管温度－返湯管温度) [°C] (5°C…)
353	問題6の選択肢(2)	…,排水4横枝管…	…,排水横枝管…
380	図6・29キャプション	連結送水栓…	連結散水栓…
449	下から9行目	以下に…	図6・3に…
482	上から8行目	…や公害(屋外…	…や郊外(屋外…
483	d)毒餌 1行目	…不可能なところや,	…不可能なところに,
483	上から6行目	UVL 処理	ULV 処理
485	問題5(2)		
486	問題6(1)および解説		
	問題7(3)および解説		
493	問題4(2)		
	問題5(2)		