

書籍『これだけマスター 浄化槽設備士試験（改訂 2 版）』の正誤表（改訂 2 版第 1 刷）

題記の書籍をお買い上げ頂き、誠にありがとうございます。その書籍の中で、下表に示す箇所に誤記がありましたので、お詫びして訂正します。

訂正箇所		誤っている表記	正しい表記
P10	問 3 解説 上から 4 行目と解答	$Q=A \cdot v=0.03 \times 0.03 \times 3.14 \times 4=0.0113$ 解答 (4)	$Q=A \cdot v=0.015 \times 0.015 \times 3.14 \times 4=0.0028$ 解答 (3)
P124	問 8 解答	解答 (1)	解答 (3)
P177	問 19 解説 マスターPoint 上から 6 行目	・管内流速は 0.6~2.4m/s 以下(平均 1.2m/s)にするのが望ましい。	・管内流速は 0.6~1.5m/s 以下 (平均 1.2m/s) にするのが望ましい。
P183	問 32 解説	<u>異常低水位</u> のときに 2 台自動交互運転となるように調整する。	原水ポンプは、 <u>異常高水位</u> になったら、 <u>非常時 2 台同時運転</u> とする。
P216	問 4 設問	浄化槽の一般構造に関する次の記述のうち、建築基準法にてらして誤っているものはどれか。	浄化槽の一般構造に関する次の記述のうち、建築基準法にてらして誤っているものはどれか。

以上