

## 書籍『図説 %Z法と対称座標法の入門』の正誤表（第1版 第2刷）

題記の書籍をお買い上げ頂き、誠にありがとうございます。本書の下表に示す箇所に誤記がございましたので、お詫びして訂正させていただきます。お手数をお掛け致しますが、お手元の書籍を、下表に基づき訂正くださいますようお願い致します。

著者；柴崎 誠

訂正箇所	誤っている表記	正しい表記
P179 の(15・30)式	$\simeq 1.0784 \text{ [pu]} \angle 0 [^\circ]$	$= 1.0784 \text{ [pu]} \angle -3.55 [^\circ]$ ( $E_{SA}$ とほぼ同位相)
P234 の図 2 の中	図 2 の $E_A$ と $E_{SA}$ が逆に記載してある。	図 2 の $E_A$ と $E_{SA}$ を入れ替えて修正する。
P270 の 6.項の(1)項	(1) <u>微</u> 地絡____を生じた・・・	(1) <u>50%</u> 地絡故障を生じた・・・
P286 の図 30・14 の中	点線を基準に実線が「 <u>28.1°</u> 遅れ」と記してある。	「 <u>32.0°</u> 遅れ」に修正する。
以下余白		

以上