

場所	誤	正
P102 図 2.4		
P222 問 題7の問題 文	<p>JIS Z 4751-2:44 において Z 方向における幾何学的効率を操作者に警告を表示することが求められる下限値 [%] はどれか。</p>	<p>JIS Z 4751-2:44 では、X 線 CT 装置における Z 方向において幾何学的効率がある値を超えた場合、操作者に警告を表示することが求められている。この上限値（超過で警告となる値） [%] はどれか。</p>