

■正誤表

「北爪先生が教える！ 電験三種 理論の最強講義」(平成 30 年 6 月 16 日第 1 版第 1 刷)

頁・該当箇所	誤	正
p.250 上から 2～5 行目	$W_1 = VI \cos(\theta - 30^\circ) = VI(30^\circ - \theta)$ $W_2 = VI \cos(\theta + 30^\circ) = VI(30^\circ + \theta)$ $W_1 = VI \cos(\theta + 30^\circ)$ (再掲) $W_2 = VI \cos(\theta - 30^\circ) = VI(30^\circ - \theta)$	$W_1 = VI \cos(\theta - 30^\circ) = VI \underline{\cos}(30^\circ - \theta)$ $W_2 = VI \cos(\theta + 30^\circ) = VI \underline{\cos}(30^\circ + \theta)$ $W_1 = VI \cos(30^\circ + \theta) = \underline{VI \cos(\theta + 30^\circ)}$ $W_2 = VI \cos(30^\circ - \theta) = VI \underline{\cos}(\theta - 30^\circ)$

平成 30 年 7 月 27 日，オーム社