

■正誤表

「2017年版全7科目254分類ビル管理技術者試験問題集」(平成29年2月24日 2017年版 第1刷) ISBN:978-4-274-50650-5

訂正箇所	誤	正
<p>P2 問 002-2 (H27-3)</p>	<p>建築物における衛生的環境の確保に関する法律（以下「建築物衛生法」という。）に規定されている内容として、誤っているものは次のうちどれか。</p> <p>(1) 特定建築物の敷地、構造、設備及び用途に関する最低の基準を定めている。</p> <p>(2) 公衆衛生の向上及び増進に資することを目的にしている。</p> <p>(3) 保健所は、多数の者が使用し、又は利用する建築物の維持管理について環境衛生上の正しい知識の普及を図る。</p> <p>(4) 保健所は、多数の者が使用し、又は利用する建築物の維持管理について環境衛生上の相談に応じ、必要な指導を行う。</p> <p>(5) 特定建築物の維持管理に関し環境衛生上必要な事項等を定めている。</p>	<p>建築物における衛生的環境の確保に関する法律（以下「建築物衛生法」という。）に基づく特定建築物に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。</p> <p>(1) 建築基準法に定義される建築物であること。</p> <p>(2) 建築物環境衛生管理基準に基づく維持管理が義務付けられている。</p> <p>(3) 興行場、社会福祉施設等の特定用途と呼ばれる用途に供される建築物であること。</p> <p>(4) 特定建築物の延べ面積は、一棟の建築物ごとに算出することを基本としている。</p> <p>(5) 駅ビル内部のプラットホームの部分は、特定用途の延べ面積に含めない。</p>
<p>P50 問 003-2 (H25-2) 解説</p>	<p>(3) 終末処理場の維持管理に関することは、環境省の所管である。</p>	<p>(3) 終末処理場の維持管理に関することは、環境省と国土交通省の共管である。</p>
<p>P271 問083-6 解説</p>	<p>正解 (6)</p>	<p>正解 (5)</p>
<p>P55 問 008-3 解説</p>	<p>(3) 結合残留塩素の含有率は、100万分の<u>0.4</u>以上。</p>	<p>(3) 結合残留塩素の含有率は、100万分の<u>1.5</u>以上。</p>

平成29年6月14日、オーム社